



Brand	Opel
Mileage	248,223 km
Registration date	Jan-13
Registration Number	0762HNR
Paint Color	Black
Carmaker Color	GAR - Negro Mica MET
Gear Type	Manual
Energy	Diesel
Power	96 KW
Fiscal Rating	



Last Maintenance date	Aug-16
Mileage Last Maintenance	229,718 km
Description	
Vehicle Identification Number	W0LJC7EL0DB061350
CO2 Emission	

Option(s)

Equipment Type	Equipment Specification
Metallic paint	GAR - Pintura metalizada/de efecto mineral
Navigation system	UCU - Sistema audio-navegador navi 600
Automatic air-conditioning	CJ2 - CLIMATIZADOR DIGITAL BIZONA
Fabric upholstery	TAHT - Tapicería asientos: tela
Front sport seats	A50 - Asientos delanteros deportivos
Bluetooth connection	UPH - Sistema Bluetooth radios >300
Stop & Start	KL9 - Instalación de arranque/parada
Cruise control	K33 - Control de cruceo (tempomat)
Park assistant	Sistema de asistencia para aparcamiento delante y detrás
Alloy wheels	RV6 - Llantas de aleación ligera
Other Equipment	F46 - Tipo transmisión: tracción
Reverse camera	
Park assistant	
Equipment Pack	
Automatic headlamps	
Automatic headlamps	

Model	
Model	Mokka-2012
Year of	2012
Model year	2

Body	
Number of doors	5
Number of Pax	5
Body Type	Hatchback
Steering left side	Yes

Engine	
Engine Size	1,686 cm3
Power	96 KW
Energy	Diesel
Secondary	Diesel

Transmission	
Gear Type	Manual
Number of	6
4 wheel drive	Yes



Brand	Opel
Mileage	248,223 km
Registration date	Jan-13
Registration Number	0762HNR
Paint Color	Black
Carmaker Color	GAR - Negro Mica MET
Gear Type	Manual
Energy	Diesel
Power	96 KW
Fiscal Rating	

Maintenance history

Operation	Last Maintenance date	Mileage
CHG 2 Pneu(s) Ete(s) (BRIDGESTONE AVD /BRIDGESTONE AVG)	Aug-16	229,718 km
Rep Llamada taller: Eje transmisión CHG / Mano de obra Mecánica CHG	Mar-16	206,856 km
Llamada taller: Montaje CHG	Sep-15	176,284 km
CHG 2 Pneu(s) Ete(s) (PIRELLI AVD) /PIRELLI AVG	Sep-15	176,285 km

Confirmación de servicio

6

18-09-2015 143.035

Sello y firma del Reparador Autorizado Opel

Refrigerante

Bujías

Pastillas de freno eje delantero/eje trasero

Juego de reparación de neumáticos

Líquido de frenos

Acetate de caja de cambios

Filtro de combustible

Correa dentada

Correa nervada

Elemento del filtro de aire

Filtro antipolen

Batería (mando a distancia de la radio)

SI No

Protección anticongelante, líquido refrigerante

Viscosidad del aceite de motor: 5 W-30

ACEA A3 B4 C3

GM-LL-A-025 GM-LL-B-025

Grado : dexos 1 dexos 2

Acetate del motor

Fecha 18-09-14 km 143.035

Servicio : Intermedio Principal

Sello y firma del Reparador Autorizado Opel

Refrigerante

Bujías

Pastillas de freno eje delantero/eje trasero

Juego de reparación de neumáticos

Líquido de frenos

Acetate de caja de cambios

Filtro de combustible

Correa dentada

Correa nervada

Elemento del filtro de aire

Filtro antipolen

Batería (mando a distancia de la radio)

SI No

Protección anticongelante, líquido refrigerante

Viscosidad del aceite de motor: 5 W-30

ACEA A3 B4 C3

GM-LL-A-025 GM-LL-B-025

Grado : dexos 1 dexos 2

Acetate del motor

Fecha 08/08/14 km 86640

Servicio : Intermedio Principal

Sello y firma del Reparador Autorizado Opel

Refrigerante

Bujías

Pastillas de freno eje delantero/eje trasero

Juego de reparación de neumáticos

Líquido de frenos

Acetate de caja de cambios

Filtro de combustible

Correa dentada

Correa nervada

Elemento del filtro de aire

Filtro antipolen

Batería (mando a distancia de la radio)

SI No

Protección anticongelante, líquido refrigerante

Viscosidad del aceite de motor: 5 W-30

ACEA A3 B4 C3

GM-LL-A-025 GM-LL-B-025

Grado : dexos 1 dexos 2

Acetate del motor

Fecha 19.11.13 km 59541

Servicio : Intermedio Principal

Confirmación de servicio

En las siguientes páginas se documentan los trabajos de servicio realizados en su vehículo. El servicio se debe realizar cuando la indicación de servicio lo señale.

Las calidades y las viscosidades del aceite del motor recomendadas figuran en el Manual de instrucciones.

Los trabajos deben documentarse con un "Sí" o un "No"

Sí = fue cambiado o sustituido
No = no fue necesario ningún cambio

Nota

Las indicaciones prescritas no deben modificarse.

Confirmación de servicio

5

Servicio : Intermedio Principal

Fecha 08-07-13 km 81954

Acetate del motor

Grado : dexos 1 dexos 2

GM-LL-A-025 GM-LL-B-025

ACEA A3 B4 C3

Viscosidad del aceite de motor: 5 W-30

Protección anticongelante, líquido refrigerante -20 °C

SI No

Batería (mando a distancia de la radio)

Filtro antipolen

Elemento del filtro de aire

Correa nervada

Correa dentada

Filtro de combustible

Acetate de caja de cambios

Líquido de frenos

Juego de reparación de neumáticos

Pastillas de freno eje delantero/eje trasero

Bujías

Refrigerante

Sello y firma del Reparador Autorizado Opel

Aubasa

Ctra. N.º 40 Km. 82-400

Tel. 924 50 51 05 - 08

ALMAZORA (Castellón)