

## INFORME DE TASACIÓN DEL VEHÍCULO

### DATOS DEL VEHÍCULO

VIN	TMBLC75L6C6045820	Marca	SKODA	Fecha del mantenimiento	
Matrícula	3747-HHN	Modelo	Yeti Diesel	Mantenimiento	0
Fecha de registro	01/12/2011	Tipo de carrocería / puertas	Stationwagon/5	Color exterior	Azul
Kilometraje	224811	Accionamiento	Todo terreno tracción total permanente	Color interior	Negro
Tipo de motor (combustible)	Diesel	transmisión	Caja de cambios manual	Fecha de certificación de smog	04/12/2014
Asientos	5	velocidades	6	CO2	0

# 8 SKODA YETI 3747-HHN

[Back](#)
[Vehicle details](#)
[Equipment List](#)
[Reports & Documents](#)


### Vehicle Location

**MOTORCADE CARS SL**  
 POLIGONO INDUSTRIAL LOS PERALES  
 CAMINO DE COIN 66,  
 MIJAS COSTA,  
 MIJAS 29649,  
 MALAGA

Spain

Registration Number **3747-HHN**  
 Manufacturer **SKODA**  
 Model **YETI**  
 Type **2.0 Tdi 4x4 Elegance**  
 First Registration  
**December 2011**

Mileage **224811 Km**  
 Number of Doors **5**  
 Colour **Lava Blue-**  
 Colour type

Body Type **SUV**  
 Fuel Type **Diesel**  
 Horse Power **110**  
 Cylinder Capacity **1968**  
 Transmission Type **MANUAL**  
 Number of Gears **6**

VIN Number  
**TMBLC75L6C6045820**

- ABS
- Air conditioning
- Alloy wheels
- Audio, AM/FM/CD
- Central Locking System
- Cruise Control
- Leather Upholstery
- Metallic
- Multifunctional Steering Wheel
- Navigation System
- On-board Computer
- PDC
- Power Steering
- Power Windows

### NEUMÁTICOS

Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Diámetro	Tamaño real	Estación de los neumáticos
Frontal Derecho	1 mm	Michelin	17	225/50	Invierno
Frontal Izquierdo	1 mm	Michelin	17	225/50	Invierno
Repuesto	8 mm	Continental	16	195/60	Invierno
Trasero Derecho	5 mm	Michelin	17	225/50	Invierno
Trasero Izquierdo	5 mm	Michelin	17	225/50	Invierno

[View Inspection Report](#)

Matrícula: 3747HHN  
 Fecha Matriculación: 21/12/2011  
 Marca/Modelo: SKODA Yeti 2.0 Tdi 110cv 4 x4 Elegance

Fecha: 11/12/2014

		Subtipo			
05/06/2012	MENABI SL	Revisiones	(en blanco)	31.345	Sustituir Lámparas - Sustituir Lámparas Serv inspección 30000KM Serv inspección 30000KM - Serv inspección 30000KM Serv inspección 30000KM Serv inspección 30000KM Líquido lavaparabrisas Lámparas GESTION DE RESIDUOS Filtro antipolen Filtro aceite Aceite motor
19/10/2012	MENABI SL	Revisiones	(en blanco)	62.316	Sustituir Serv inspección 60000KM Sustituir Lámparas Sustituir Jgo escobillas limpia Serv inspección 60000KM Líquido lavaparabrisas Lámparas Jgo escobillas limpia Filtro antipolen Filtro aceite Arandela tapón cárter aceite Anticongelante Aceite motor ACEITE HALDEX 4X4
26/03/2013	MENABI SL	Revisiones	(en blanco)	95.035	Sustituir Filtro combustible Sustituir Filtro aire SIGAUS Serv inspección 90000KM Másticos Líquido lavaparabrisas Filtro combustible Filtro aire Filtro aceite Aceite motor Serv inspección 90000KM
04/07/2013	MENABI SL	Correctivo	Desgaste Menor	114.937	Sustituir Pastillas freno dl Pastillas freno dl Desmontar y montar Rueda dl iz / Desmontar y montar Rueda dl dr
04/09/2013	MENABI SL	Revisiones	(en blanco)	127.584	Sustituir Filtro antipolen Sustituir Escobilla limpiapluna tr Sustituir Escobilla iz limpiaparabrisas / Sustituir Escobilla dr limpiaparabrisas Sustituir Aceite diferencial tr SIGAUS Serv inspección 120000KM Serv inspección 120000KM - Serv inspección 120000KM Másticos Líquido lavaparabrisas Filtro antipolen Filtro aceite Escobilla limpiapluna tr Escobilla iz limpiaparabrisas Escobilla dr limpiaparabrisas Aceite motor Aceite diferencial tr Serv inspección 120000KM
05/11/2013	MENABI SL	Accesorio	Lámparas	138.579	Mano de obra mecánica Lámparas Lámpara faro iz
17/02/2014	MENABI SL	Prev. y Cc	Avería Simple	161.262	Sustituir Rodamiento rueda delantera derecha SIGAUS Serv inspección 150000KM Rodamiento rueda delantera derecha Másticos Líquido lavaparabrisas Filtro aceite Aceite motor Serv inspección 150000KM
18/07/2014	(en blanco)	Revisiones	(en blanco)	196.379	Sustituir Filtro combustible Sustituir Filtro antipolen Sustituir Filtro aire Serv inspección 180000KM Filtro combustible Filtro antipolen Filtro aire Filtro aceite Aceite motor Serv inspección 180000KM

Comprobante de inspección

Fecha: 19-01-15      Kilometraje: 225.635

Se efectuó:  sí       no      Cambio de la sonda lambda  sí       no

Cambio del aceite del motor  sí       no

Se ha utilizado aceite de motor para intervalos de mantenimiento variables QGI  sí       no

Servicio de inspecciones  sí       no

Controlar la carrocería respecto a daños en la pintura<sup>a)</sup>  sí       no

Cambio de líquido de frenos  sí       no

Adicionalmente cada 60 000 km o 4 años  sí       no

Cambio del filtro de combustible  sí       no

Cambio de bujías de encendido  sí       no

Cambio del elemento filtrante de aire  sí       no      Próximo servicio de inspecciones:      Kilometraje: 255.635

Cambiar el aceite y el filtro de aceite en el cambio automático DSG.  sí       no      Fecha: 19-01-17

Cambio de la correa dentada  sí       no      (según lo primero que toque o según el indicador de intervalos de mantenimiento)

Cambio del rodillo tensor de la correa dentada  sí       no



*a)* Confirmar el estado intacto de la protección contra corrosión de la carrocería o bien a notar posibles desperfectos ⇒ página 30, "Controlar la protección contra corrosión de la carrocería".

*X CAMBIO DSG*

Comprobante de inspección

Fecha: 15-5-17

Kilometraje: 241120

Se efectuó:  sí  no

Cambio de la sonda lambda  sí  no

Cambio del aceite del motor

Se ha utilizado aceite de motor para intervalos de mantenimiento variables QGI

Servicio de inspecciones

Controlar la carrocería respecto a daños en la pintura<sup>a)</sup>

Cambio de líquido de frenos

Adicionalmente cada 60 000 km o 4 años

Cambio del filtro de combustible

Cambio de bujías de encendido

Cambio del elemento filtrante de aire

Cambiar el aceite y el filtro de aceite en el cambio automático DSG.

Combio de la correa dentada

Cambio del rodillo tensor de la correa dentada

Servicio efectuado:

**COLMENAUTO AUTOMOCION**  
**MANUEL A. SERRAN**  
 Electromecánica Multimarcas  
 N. I. F.: 74908743 - K  
 Pasaje del Pilar, 6 - COLMENAR 29170  
 Telef. / Fax: 952 73 08 74  
 e-mail: tudiras@hotmail.com

Sello del concesionario Škoda

Próximo servicio de inspecciones:

Kilometraje: 256120

Fecha: 15-5-18

(según lo primero que toque o según el indicador de intervalos de mantenimiento)

a) Confirmar el estado intacto de la protección contra corrosión de la carrocería o bien a notar posibles desperfectos => página 32, "Controlar la protección contra corrosión de la carrocería".